

Assunto: **Re: RES: Dúvida - PE 7/2024**
De: Licitação e Contratos - SAAE Pedreira <licitacao@saaepedreira.com.br>
Para: <guilhermeafdepaula@gmail.com>
Data: 26/06/2024 10:31



Bom dia,

Conforme informado pelo setor requisitante, a decisão é baseada no fato de que em alguns pontos da cidade existem redes de 500mm com um grande fluxo de esgoto, que necessita uma operação mais potente para fazer o desentupimento.

Atenciosamente,

Jeice Rossi

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Em 26/06/2024 10:01, guilhermeafdepaula@gmail.com escreveu:

Bom dia!

Ciente, agradecemos pelo retorno. Há algum fundamento na decisão?

Obrigado,

Guilherme de Paula

De: Licitação e Contratos - SAAE Pedreira <licitacao@saaepedreira.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 26 de junho de 2024 09:50
Para: guilhermeafdepaula@gmail.com
Assunto: Re: Dúvida - PE 7/2024

Bom dia,

O questionamento foi analisado pelo setor requisitante e será mantida a descrição solicitada em edital.

Atenciosamente,

Jeice Rossi

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Em 24/06/2024 13:26, guilhermeafdepaula@gmail.com escreveu:

Prezados senhores, boa tarde!

Relativamente à exigência do edital de pregão n.º 7/2024, ficamos com a seguinte dúvida:

A Especificação Técnica da bomba de alta pressão requisitada no Termo de Referência estabelece que a pressão deve ser regulável de 0 à 750 Kgf/cm² e vazão de 240 litros / minuto.

Essa característica de bomba é superdimensionado para satisfazer a limpeza descrita em 2- FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E JUSTIFICATIVA contida no termo de referência.

É recomendado que essa bomba seja substituída por um modelo com vazão de 265 l/min e pressão de 160 kgf/cm² com kit reserva de limpeza severa para operar com vazão de 220 l/min e pressão de 190 kgf/cm², compatível com a mesma bomba.

Nesse caso, solicitamos revisão das especificações técnicas, bem como questionamos quanto à admissibilidade do componente indicado acima.

Agradecemos desde já, aguardado pelo esclarecimento.

Att.,

Guilherme de Paula

41.99680.3669



Não contém vírus. www.avast.com